

ภาพการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ทำงานที่ไม่ผ่านการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

การติดตั้งคอมไฟเพิ่มเติม



การทำความสะอาดหลอดไฟ



การตรวจวัดความเข้มเข้มของแสงสว่างอีกครั้ง

